

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۱

صفحه: ۱ از ۱

شماره: ۴

اطلاعیه فنی
Technical Notice

به کلیه نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش

موضوع: بازدید و کنترل سطح روغن انجین موتورسیکلت

مدل موتورسیکلت مرتبط: تمامی مدل‌ها

برند موتورسیکلت مرتبط: تمامی برندهای نیرو موتور

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که با وجود کنترل‌های انجام‌شده در فرایند تولید در کارخانه، کلیه نمایندگی‌های مجاز محترم در سراسر کشور ملزم به بازدید سطح روغن انجین موتورسیکلت‌ها قبل از فروش و تحویل به مشتری می‌باشند و در صورت کمبود روغن، نسبت به برگردن آن اقدام نمایند.

کنترل میزان روغن: با استفاده از گیج روغن یا دریچه شیشه‌ای نمایش سطح روغن مربوط به هر مدل (نمونه تصاویر زیر)، میزان روغن موجود در موتورسیکلت را پیش از روشن نمودن و تحویل آن به مشتری، با استقرار موتورسیکلت بر روی سطح صاف، بررسی نمایید. مشخصات روغن: در صورت نیاز به برگردن روغن انجین، مشخصات روغن مربوطه مطابق با اطلاعیه فنی شماره ۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ انتخاب و حتماً از محصول مشترک بهران و نیرو موتور استفاده شود.



توجه: در صورت مشاهده تعدد موارد کمبود روغن به صورت چشمگیر در یک برند یا مدل، نسبت به ارسال گزارش فنی مصور مربوطه با ذکر مشخصات و شماره شاسی محصول به مدیریت‌های مرتبط خدمات پس از فروش، اقدام فرمایید.

مدیریت فنی مهندسی خدمات پس از فروش	مدیریت گارانتی و تعمیرگاه‌ها	مشاور رئیس هیئت مدیره در خدمات پس از فروش	معاونت خدمات پس از فروش
نام: فرامرز اسلامی امضاء:	نام: مزدک قبادی امضاء:	نام: امیر ترابی زاده امضاء:	نام: اصغر عیوضی امضاء:

توزیع نسخ: ۱- رئیس هیئت مدیره ۲- مدیر عامل گروه ۳- قائم مقام مدیر عامل ۴- قائم مقام اجرایی رئیس هیئت مدیره ۵- معاون تولید و بومی سازی ۶- قائم مقام رئیس هیئت مدیره در امور کارخانجات ۷- معاون فروش ۸- معاون مهندسی